

विद्युत कार्यशाला कुनैरा इटावा

दिनांक. 03.11.2020 को जनपद इटावा में क्षतिग्रस्त परिवर्तक के सापेक्ष बदले गये परिवर्तकों का क्षमता सहित) विवरण

| क्र.स. | तहसील का नाम | 11 केवीए फीडर का नाम | बदले गये परिवर्तक के स्थल का पता | परिवर्तक की क्षमता केवीए | खण्ड |
|--------|---------------|----------------------|---|--------------------------|-------|
| 1 | Chakar Nagar | Bithouli | Banshari | 16 | EDD-2 |
| 3 | Etawah | Gourapura | Amritpura | 25 | EDD-2 |
| 3 | Etawah | Gourapura | Dugawali | 25 | EDD-2 |
| 4 | Takha | Takha | Badharipura | 10 | EDD-2 |
| 5 | Takha | Ushrahar | STW 66 BG Bharatpur Kala | 63 | EDD-3 |
| 6 | Jaswant Nagar | Tehshil | PTW Malti Devi Bankati Bujurg | 25 | EDD-3 |
| 7 | Jaswant Nagar | Kaisth | Water Tank Tubebell Near Ram leela Tiraha Jaswant Nagar | 25 | EDD-3 |

शेष- 0

SUMMARY

| Ser No | TF Cap in KVA | Divisions | | | Total |
|--------|---------------|-----------|-------|-------|-------|
| | | EDD-1 | EDD-2 | EDD-3 | |
| 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | 25 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 4 | 63 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | | 0 | 4 | 3 | 7 |