

दिनांक 10.09.2018 को जिला स्तरीय पर्यावरणीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण (DEIAA) गोड्डा की बैठक की कार्यवाही।


उपस्थिति :- उपस्थिति पंजी के अनुसार।

कार्यवाही :-


1. सर्वप्रथम उपायुक्त, गोड्डा -सह- अध्यक्ष, जिला स्तरीय पर्यावरणीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण (DEIAA), गोड्डा द्वारा DEIAA के उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत करते हुए बैठक प्रारम्भ की गई।
2. उपायुक्त, गोड्डा -सह- अध्यक्ष, जिला स्तरीय पर्यावरणीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण (DEIAA), गोड्डा द्वारा District Survey Report के प्रगति के सम्बन्ध में पुछे जाने पर DSR तैयार कर रहे ऐंजेंसी साथी प्लानसे द्वारा DSR का Draft Copy उपस्थापित करते हुए उसका प्रस्तुतीकरण किया गया, जिस पर उपायुक्त -सह- अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों द्वारा संतुष्टि जतायी गई।
3. उपायुक्त -सह- अध्यक्ष द्वारा निदेशित किया गया कि तैयार DSR का Draft Copy पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधिसूचना संख्या- 3611(अ), दिनांक 25.07.2018 के तहत 21 दिनों के तक जिला के Website पर प्रदर्शित किया जायेगा, जहाँ से Public Opinion की मांग की जायेगी। प्राप्त Opinion Suggestion के DSR में सम्मिलित करने हेतु विचार किया जायेगा।
4. उपायुक्त, गोड्डा -सह- अध्यक्ष द्वारा पूर्व बालू घाट के लिए तैयार District Survey Report का अवलोकन किया गया। अवलोकनोपरान्त उनके निदेश दिया गया कि DSR के निम्न बालू घाटों को Cat-1 में रखते हुए इसका संचालन कराया जाय-

Area/Mouza/ Block	Stream Order	Co-ordinates		Remarks
		Y	X	
Lawadih to Confluence (Circle- Godda)	3 rd order	24°50'06.88" To 24°50'32.09"	87°06'14.43" To 87°07'14.82"	The nalla contains low quality of sand and is not fit for granting mineral concession
Gorharajpur to Garhi (confluence) (Circle- Poraiyahat)	3 rd order	24°40'50.59" To 24°42'51.57"	87°07'12.97" To 87°07'19.90"	The nalla is not wide enough and annual replishment doesn't seems to be too high.
Bheria nala (part) (Circle- Godda)	3 rd / ₄ th order	24°53'34.60" To 24°53'08.74"	87°14'12.45" To 87°14'28.54"	The nalla is not wide enough.
Luti Bahiyar to Confluence at sundar nadi (Circle- Mahagama)	4 th order	24°58'35.65" To 24°58'14.26"	87°21'19.46" To 87°21'11.19"	The nalla is not wide enough and annual replishment doesn't seems to be too high.
Kuruki Nala (Circle- Sundarpahari)	4 th order	24°42'30.00" To 24°44'00.00"	87°23'22.92" To 87°23'22.92"	The nalla is not wide enough and annual replacement doesn't seems to be too high.

5. सुन्दरपहाड़ी अंचल के अन्तर्गत पडनेवाले Potential area से वन प्रमंडल पदाधिकारी, गोड्डा एवं अंचल अधिकारी, सुन्दरपहाड़ी के द्वारा संयुक्त रूप से जाँच कर भूमि किस्म के बारे में DEIAA गोड्डा के कार्यालय में प्रतिवेदन समर्पित करेंगे।


सदस्य सचिव,
DEIAA -सह-
अनुमंडल पदाधिकारी,
गोड्डा।

अन्त में सधन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई


अध्यक्ष
DEIAA -सह-
उपायुक्त, गोड्डा।