

विद्युत कार्यशाला कॄनैरा इटावा

दिनांक. 05.10.2020 को जनपद इटावा में क्षतिग्रस्त परिवर्तक के सापेक्ष बदले गये

परिवर्तकों का क्षमता सहित) विवरण

क्र.स.	तहसील का नाम	11 केवीए फीडर का नाम	बदले गये परिवर्तक के स्थल का पता	परिवर्तक की क्षमता केवीए	खण्ड
1			- कोई नहीं-		

**SUMMARY**

Ser No	TF Cap in KVA	Divisions			Total
		EDD-1	EDD-2	EDD-3	
1	10	0	0	0	0
2	16	0	0	0	0
3	25	0	0	0	0
4	63	0	0	0	0
5	100	0	0	0	0
6	160	0	0	0	0
7	250	0	0	0	0
8	400	0	0	0	0
Total		0	0	0	0

